



Part nº	ØD1	Serie	R1	Working Pressure (bar)	L	HEX 1
<b>Z MLL 4</b>	4	LL	M8X1	100	11	10
<b>Z MLL 6</b>	6	LL	M10X1	100	11,5	12
<b>Z MLL 8</b>	8	LL	M12X1	100	12	14
<b>Z ML 6</b>	6	L	M12X1.5	315	14,5	14
<b>Z ML 8</b>	8	L	M14X1.5	315	14,5	17
<b>Z ML 10</b>	10	L	M16X1.5	315	15,5	19
<b>Z ML 12</b>	12	L	M18X1.5	315	15,5	22
<b>Z ML 15</b>	15	L	M22X1.5	315	17	27
<b>Z ML 18</b>	18	L	M26X1.5	315	18	32
<b>Z ML 22</b>	22	L	M30X2	160	20	36
<b>Z ML 28</b>	28	L	M36X2	160	21	41
<b>Z ML 35</b>	35	L	M45X2	160	24	50
<b>Z ML 42</b>	42	L	M52X2	160	24	60
<b>Z MS 6</b>	6	S	M14X1.5	630	16,5	17
<b>Z MS 8</b>	8	S	M16X1.5	630	16,5	19
<b>Z MS 10</b>	10	S	M18X1.5	630	17,5	22
<b>Z MS 12</b>	12	S	M20X1.5	630	17,5	24
<b>Z MS 14</b>	14	S	M22X1.5	630	20,5	27
<b>Z MS 16</b>	16	S	M24X1.5	400	20,5	30
<b>Z MS 20</b>	20	S	M30X2	400	24	36
<b>Z MS 25</b>	25	S	M36X2	400	27	46
<b>Z MS 30</b>	30	S	M42X2	400	29	50
<b>Z MS 38</b>	38	S	M52X2	315	33	60